

client	Vendeur	Expert automobile responsable

conditions d'expertise	
assistance du concessionnaire automobile	oui
conditions météorologiques	sec
conditions de lumière	feux de jour
surface du véhicule	sec/ propre
accès au véhicule	accessible de tous les côtés
revêtement de bas de caisse	disponible - non endommagé
pont élévateur / fosse / rampe	disponible et utilisé
essai sur route effectué	oui
Pourquoi il n'y a pas eu d'essai sur route ?	

véhicule					
numéro d'identification du véhicule (VIN)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	constructeur	BMW	modèle	Z4
type de construction	coupé	nombre de portes	2 portes	boîte de vitesse	transmission automatique
prochaine inspection générale	05/20	classe de pollution	Euro 5	carburant	essence
kilométrage	63.378	mise en circulation	2011	ancien propriétaire	2
usage précédent	voitures de moins d'une année	puissance en kW	110	capacité cubique	2497
clé	2 avec télécommande	couleur	schwarz	type de peinture	métallique
odeur	bien	sièges	2		

Bien (\*1)    
  petit défaut (\*2)    
  défaut grav3 (\*3)    
  non disponible (\*4)    
  non vérifiable (\*5)

documents du véhicule	
<input type="radio"/> autorisations	inexistant/ n'était pas disponible au moment de l'évaluation
<input checked="" type="radio"/> certificat d'immatriculation partie I / carte grise	original
<input checked="" type="radio"/> certificat d'immatriculation partie II / carte grise	original
<input checked="" type="radio"/> carnet d'entretien	original
<input checked="" type="radio"/> carnet de bord / code radio / logiciel GPS	original
<input checked="" type="radio"/> certificat de conformité européen (COC)	original
<input checked="" type="radio"/> PV de contrôle technique / contrôle des gaz d'échappement	copie

services après-vente/réparations			
date	kilométrage	type d'inspection	Qui a effectué l'entretien ?
05.04.2013	18	petite inspection	atelier agréé
05.05.2015	35	inspection complète	atelier agréé
05.05.2017	47	petite inspection	atelier agréé
04.06.2019	63	inspection complète	atelier agréé

remarque sur services après-vente/réparations

pneumatiques	constructeur	utilisation	taille	épaisseur du profilé en mm	remarque
● avant gauche monté	Bridgestone Potenza	pneus été	225/35 R 19 88Y	6,0	conforme aux normes de sécurité routière
● avant droit monté	Bridgestone Potenza	pneus été	225/35 R 19 88Y	6,0	poreux
● arrière gauche monté	Bridgestone Potenza	pneus été	225/35 R 19 88Y	6,0	
● arrière droit monté	Bridgestone Potenza	pneus été	225/35 R 19 88Y	6,0	
○ roue de secours	Bridgestone Potenza	pneus été	225/35 R 19 88Y		

épaisseur de peinture	épaisseur de peinture en µm	état
○ capot	135	projections de gravillons
● aile avant droite	110	
● porte avant droite	110	
○ porte arrière droite		
● panneau latéral / aile arrière droite	105	
● hayon	110	
● panneau latéral / aile arrière gauche	150	dommage accidentel réparé
○ porte arrière gauche		
● porte avant gauche	135	dommage accidentel réparé
● aile avant gauche	130	dommage accidentel réparé
● toit	125	bien

état du véhicule au moment du contrôle - habitacle - contrôle visuel intérieur	
● ceintures de sécurité	
● volant / antivol de direction	
● instruments / tableau de bord	
● climatisation	
● chauffage/ventilation	
● toit ouvrant / capote à commande électrique	
● commandes	
● lève-vitres	
● rétroviseurs extérieurs	
● sièges avant	
● sièges arrière	
● espaces de rangement / boîte à gants	
● radio	
● revêtement de sol	
● revêtement intérieur	
● ciel de pavillon	
● signal sonore / klaxon	

**état du véhicule au moment du contrôle - éclairage**

<input checked="" type="checkbox"/> projecteur	
<input checked="" type="checkbox"/> feu arrière	
<input checked="" type="checkbox"/> feux de stop	
<input checked="" type="checkbox"/> feux de recul	
<input checked="" type="checkbox"/> clignotants	
<input checked="" type="checkbox"/> feux de détresse	
<input checked="" type="checkbox"/> feux antibrouillard	
<input checked="" type="checkbox"/> Abblendlicht	
<input checked="" type="checkbox"/> éclairage intérieur	

**état du véhicule au moment du contrôle - extérieur**

<input checked="" type="checkbox"/> jantes	VR, VL, HR geschürft
<input checked="" type="checkbox"/> joints	
<input checked="" type="checkbox"/> pare-brise	
<input checked="" type="checkbox"/> vitrage des fenêtres	
<input checked="" type="checkbox"/> essuie-glace	
<input checked="" type="checkbox"/> condamnation/verrouillage centralisé	
<input checked="" type="checkbox"/> état général de la peinture	
<input checked="" type="checkbox"/> retouches de peinture visibles	
<input checked="" type="checkbox"/> pièces fixées	
<input checked="" type="checkbox"/> rétroviseurs extérieurs	

**état du véhicule au moment du contrôle - contrôle visuel de la carrosserie**

<input checked="" type="checkbox"/> pare-chocs avant	leicht geschürft; leichter Steinschlag
<input checked="" type="checkbox"/> gril	
<input checked="" type="checkbox"/> capot	Steinschlag
<input checked="" type="checkbox"/> toit	in Ordnung
<input checked="" type="checkbox"/> hayon	
<input checked="" type="checkbox"/> panneau latéral / aile arrière gauche	reparierter Unfallschaden
<input type="checkbox"/> porte arrière gauche	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> seuil de porte gauche	
<input checked="" type="checkbox"/> porte avant gauche	reparierter Unfallschaden
<input checked="" type="checkbox"/> aile avant gauche	reparierter Unfallschaden
<input checked="" type="checkbox"/> aile avant droite	
<input checked="" type="checkbox"/> porte avant droite	
<input checked="" type="checkbox"/> seuil de porte droit	
<input type="checkbox"/> porte arrière droite	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> panneau latéral / aile arrière droite	
<input checked="" type="checkbox"/> pare-chocs arrière	
<input checked="" type="checkbox"/> dimensions des jeux	

état du véhicule au moment du contrôle - contrôle visuel du dessous de caisse (si possible)	
<input checked="" type="checkbox"/> biellette de direction	
<input checked="" type="checkbox"/> boîtier de direction	
<input checked="" type="checkbox"/> bras de suspension	
<input checked="" type="checkbox"/> suspension de roue	
<input checked="" type="checkbox"/> barres stabilisatrices avant/arrière	
<input checked="" type="checkbox"/> amortisseurs	
<input checked="" type="checkbox"/> ressorts	
<input checked="" type="checkbox"/> roulement de roue	
<input checked="" type="checkbox"/> câbles / flexibles de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> disques de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> plaquettes de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> canalisations de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> usure des freins	
<input checked="" type="checkbox"/> état du système d'échappement	
<input checked="" type="checkbox"/> collecteur d'échappement	
<input checked="" type="checkbox"/> étanchéité à l'huile de la boîte de vitesses	
<input checked="" type="checkbox"/> étanchéité à l'huile du moteur	
<input checked="" type="checkbox"/> étanchéité à l'huile du différentiel	
<input checked="" type="checkbox"/> état du bas de caisse (général)	

état du véhicule au moment du contrôle - contrôle visuel du compartiment moteur	
<input checked="" type="checkbox"/> huile moteur - niveau	
<input checked="" type="checkbox"/> niveau du liquide de frein	
<input checked="" type="checkbox"/> radiateur - état	
<input checked="" type="checkbox"/> système d'alimentation en carburant	
<input checked="" type="checkbox"/> compartiment batterie / fixation	

état du véhicule au moment du contrôle - essai du groupe motopropulseur	
<input checked="" type="checkbox"/> démarreur	
<input type="checkbox"/> embrayage	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> marche du moteur	
<input checked="" type="checkbox"/> fonctionnement des instruments	
<input checked="" type="checkbox"/> bruit bizarre	
<input checked="" type="checkbox"/> bruit bizarre la chaîne fiscale	

conditions de l'essai sur route	
a été effectué à	15:00
vitesse maximale atteinte	50
a été effectué dans / sur	ville
anomalies?	keine

**état du véhicule au moment du contrôle - essai sur route**

● embrayage	Nicht prüfbar
● direction	
● boîte de vitesse	
● bruit bizarre	
● fonctionnement des instruments	
● stabilité directionnelle	
● réactivité du système de freinage	
● altéance de charge	
● marche du moteur	
● effet de freinage	
● accélérateur	
● changement de rapport	

**erreur dans le combiné d'instruments**

Aucune erreur n'a été signalée dans le combiné d'instruments.

**dommages causés par un accident existant ou connu**

Les traces d'accidents suivantes ont été constatées :  
 Seitenwand-Kotflügel h. l. - reparierter Unfallschaden  
 Tür v. l. - reparierter Unfallschaden  
 Kotflügel v. l. - reparierter Unfallschaden

**conclusion du contrôleur:**

Les dommages et défauts suivants ont été constatés:

Außen - Felgen - leichter Mangel - VR, VL, HR geschürft  
 Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - leicht geschürft; leichter Steinschlag  
 Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - Steinschlag

Aucune atteinte à la sécurité routière n'a été constatée. Le véhicule présente des traces d'usage qui correspondent à l'âge et au kilométrage.

**L'inspection a eu lieu sans démontage des modules ; il subsiste un risque de défauts cachés ou de dommages accidentels.**

**Important : Le rapport sur l'état du véhicule a été établi par l'expert en son âme et conscience au moment de l'inspection, selon les possibilités offertes. Le rapport n'établit aucune responsabilité à l'égard du contrôleur et ne contient aucune garantie pour l'acheteur ou le vendeur. Tous les composants / modules qui ne sont pas expressément mentionnés ne font l'objet d'une évaluation lors du contrôle. Le contrôle est toujours effectué sans désassemblage ou démontage des pièces. Lors du contrôle visuel et du test de fonctionnement des différents composants et de la marche d'essai, il n'est pas possible d'atteindre toutes les conditions de charge et de fonctionnement possibles et donc de détecter tous les éventuels défauts dans le cadre de cette inspection. Celles-ci dépendent également, entre autres, des conditions météorologiques et de celles qui prévalent au moment de l'inspection.**

Intermédiaire: diepruefer.de GmbH / Schillerstraße 1 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 06.06.2019 um 13:44 Uhr erstellt.

(\*1) – In Ordnung - Bien = traces d'usage correspondant à l'âge et au kilométrage.

(\*2) – leichter Mangel - petit défaut = altération de la valeur et de l'apparence.

(\*3) – schwerer Mangel - défaut grave = altération de la sécurité de fonctionnement et de conduite.

(\*4) – nicht vorhanden - inexistant = inexistant sur le véhicule.

(\*5) – nicht prüfbar - non vérifiable = n'a pu être inspecté de manière suffisante en raison des conditions sur place et n'a donc pu être évalué.

VL (v.l.) - avant gauche

VR (v.r.) - avant droit

HL (h.l.) – arrière gauche

HR (h.r.) – arrière droit

documentation photo



Bild 1: Front



Bild 2: Heck



Bild 3: Frontdiagonale rechts



Bild 4: Frontdiagonale links



Bild 5: Heckdiagonale rechts



Bild 6: Heckdiagonale links





Bild 7: Felge und Reifen v. r.



Bild 8: Felge und Reifen v. l.



Bild 9: Felge und Reifen h. r.



Bild 10: Felge und Reifen h. l.



Bild 11: Dach



Bild 12: Innenraum v. l.



Bild 13: Innenraum v. r.



Bild 14: Innenraum hinten



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Instrumentenansicht



Bild 17: Armaturenbrett



Bild 18: Mittelkonsole



Bild 19: Kilometerstand



Bild 20: Fz-Ident-Nr.



Bild 21: Mangel/ Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschlag



Bild 22: Unterboden





Bild 23: Unterboden



Bild 24: Unterboden



Bild 25: Dokumente/Schlüssel



Bild 26: Dokumente/Schlüssel




Bild 31: Fahrzeugschein/ Fahrzeugbrief/ COC-Zertifikat



Bild 32: Ölzettel




Bild 33: Ölzettel



Bild 34: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschlag




Bild 35: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschlag



Bild 36: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Stoßfänger



Bild 39: Koffer-/Laderaum



Bild 40: Ölzettel – nicht vorhanden

La documentation photo contient 40 photos